

പ്രേഷിതൻ,

അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ,  
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ,  
നെടുങ്കണ്ടം.

ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ,  
നെടുങ്കണ്ടം

email : ndkm.frs@kerala.gov.in,

frsnedumkandam@gmail.com

ഫോൺ : 04868233101

തീയതി : 04/06/2026

സ്വീകർത്താവ്,

സുപ്രണ്ട്,  
താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ,  
നെടുങ്കണ്ടം.

സർ,

വിഷയം : ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം - താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ  
FIRE AUDIT നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : അങ്ങയുടെ 30/05/2026-ലെ കത്ത് നം.B1-1541/2026

\*\*\*\*\*

സൂചന പ്രകാരം, ഈ സ്റ്റേഷനിലെ പരിശോധന വിഭാഗം  
03/06/2026തീയതിയിൽ നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ  
വീക്ഷണകോണിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**1. OP BLOCK**

DCP extinguisher - 7എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമം

CO2 extinguisher - 1എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമം

കൂടാതെ, ജനറേറ്ററിനു സമീപം DCP extinguisher - 1എണ്ണവും ഫാർമസി  
സ്റ്റോറിനു സമീപം CO2 extinguisher- 1എണ്ണവും DCP extinguisher -  
1എണ്ണവും സ്ഥാപിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം.

**2. IP BLOCK**

DCP extinguisher - 10എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമം

കൂടാതെ, മെയിൽ & ഫെമെയിൽ വാർഡുകളിൽ ഒന്ന് വീതം DCP  
extinguisher -ഉം NBSU -ക്ക് സമീപം ഒരു CO2 extinguisher -ഉം സ്ഥാപിക്കുന്നത്  
അഭികാമ്യം.

**3. FEMALE AND PEDIATRIC WARD**

DCP extinguisher - 04എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമം

CO2 extinguisher - 02എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമം

എല്ലാ കോറിഡോറുകളിലും, സ്റ്റയർകേസിന് സമീപവും EXIT SIGN BOARD -  
കൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും പ്രാഥമിക അഗ്നിശമന  
ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന്  
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ NBC Part 4 പ്രകാരമുള്ള സ്ഥിര അഗ്നിമന സംവിധാനങ്ങൾ  
ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.



വിശ്വസ്തതയോടെ  
*[Handwritten Signature]*

അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ  
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ  
നെടുങ്കണ്ടം, പിൻ - 685 553